

Шпаклевка Базовая Глянец Клебер «Н10»

Н10

Шпаклевка гипсовая универсальная для выравнивания поверхности стен и потолков, для заделки стыков гипсокартонных и гипсоволокнистых листов.



Характеристики

Цвет	белый
Количество воды на мешок (25 кг)	15 л
Максимальная крупность наполнителя	0,3 мм
Жизнеспособность	60 мин
Толщина слоя	1 - 8 мм
Прочность на сжатие, не менее	5,2 МПа
Прочность на изгиб, не менее	2,0 МПа
Температура нанесения	+5...+35 С°
Температура эксплуатации	+5...+50 С°
Расход смеси, при слое 1 мм	0,9 - 1 кг/м
Заделка стыков ГКЛ	0,3 - 0,4 кг/м

Подготовка основания

Основание должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены. Основа должна быть прогрунтованной и сухой.

Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой (из расчета 12,0-12,5 литров воды на 25 кг сухой смеси) и тщательно перемешать механизированным способом до получения однородной массы. Дать раствору отстояться 1-2 минуты, после чего повторно перемешать. Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок. При потере подвижности - «оживлять» растворную смесь путем повторного перемешивания, без добавления воды.

Упаковка и хранение

Бумажные крафт-мешки по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении и заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

Нанесение

Порцию приготовленного раствора при помощи металлического шпателя нанести на обрабатываемую поверхность или напылить механизированным способом. Удерживая шпатель под углом к основанию с сильным нажимом, разровнять раствор по поверхности вертикальными или горизонтальными движениями до получения необходимого слоя и качества поверхности. Последующие слои наносятся после полного высыхания предыдущего, время высыхания шпаклёвки слоем толщиной 3 мм составляет 1-2 суток в зависимости от температурного режима помещения/среды. В процессе высыхания шпаклёвки запрещается использовать принудительную сушку зашпаклёванной поверхности. Заделка стыков ГКЛ - заполнить швы раствором, шпателем вдавить бумажную армирующую ленту и зашпаклевать её тонким слоем 1-2 мм.

Меры безопасности

При работе используйте очки, резиновые перчатки и защитную одежду. При попадании смеси на кожу или глаза - тщательно промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу.